

การแปลงเฟสในวัสดุ

PHASE

Phase Transformation in Materials

สำหรับเพื่อการศึกษาและกิจกรรมทางวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ห้องสมุดพระนครเที่ยง



501031531

รศ.ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด

สารบัญ

	หน้าที่
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ง
สารบัญภาพ	จ
บทนำ	1
บทที่ 1 โครงสร้างจุลภาคของวัสดุ	5
เอกสารอ้างอิง บทที่ 1	20
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1	21
บทที่ 2 การสังเกตและจำแนกเชิงปริมาณของโครงสร้างจุลภาค	23
2.1 ระบบกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสง (microscope systems using light)	23
2.2 ระบบกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ลำไยเล็กtron (microscope systems using electron beam)	28
2.2.1 อันตรกิริยาระหว่างยิเล็กtron กับสารตัวอย่าง (interaction between electron beam and specimen)	37
2.2.2 กล้องจุลทรรศน์ยิเล็กtronแบบล่องผ่าน (transmission electron microscope: TEM)	38
2.2.3 กล้องจุลทรรศน์ยิเล็กtronแบบส่องกราด (scanning electron microscope: SEM)	41
2.3 เทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้ศึกษาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างจุลภาค (other techniques for microstructural characterization)	44
2.3.1 จุลทรรศนศาสตร์แบบแสงไฟฟัสเดียวย (confocal light microscopy)	44
2.3.2 จุลทรรศนศาสตร์แบบส่องกราดทันเนลลิง (scanning tunneling microscopy: STM)	46

หน้าที่

2.3.3 จุลทรรศนศาสตร์แบบแรงอะตอม (atomic force microscopy: AFM)	47
2.4 การจำแนกเชิงปริมาณของโครงสร้างจุลภาค (quantification of microstructures)	49
2.4.1 จำนวนและการระบุเฟสที่เกิดขึ้น	50
2.4.2 ปริมาณสัมพัทธ์ของเฟสแต่ละเฟส	51
2.4.3 ลักษณะเฉพาะของเฟสแต่ละเฟสที่เกิดขึ้น	54
เอกสารอ้างอิง บทที่ 2	58
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2	60
บทที่ 3 พัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคในวัสดุ	61
3.1 การเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็ง (solidification)	61
3.2 สถานการณ์การเกิดนิวเคลียสและการเติบโต (nucleation and growth states)	65
3.2.1 การเกิดนิวเคลียสพลีก (nucleation)	66
3.2.2 การเติบโตของผลึก (crystal growth)	75
3.3 กราฟการเย็นตัว (cooling curves)	85
เอกสารอ้างอิง บทที่ 3	90
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3	91
บทที่ 4 แผนภาพเฟส	93
4.1 อุณหพลศาสตร์และสมดุลเฟส (thermodynamics and phase equilibria)	93
4.1.1 นิยามของระบบ (system) เฟส (phases) และส่วนประกอบ (components)	93
4.1.2 สมดุล (equilibrium)	98
4.2 กฎของเฟส (phase rule)	103

หน้าที่

4.3 กฎของคาน (lever rule)	114
4.4 แผนภาพเฟส (phase diagram)	116
4.4.1 แผนภาพเอกภาค (unary phase diagram)	118
4.4.2 แผนภาพเฟสทวิภาค (binary phase diagram)	119
4.4.3 แผนภาพเฟสไทรภาค (ternary phase diagram)	127
เอกสารอ้างอิง บทที่ 4	143
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4	143
บทที่ 5 การแปรสัณ্হีในวัสดุ	153
5.1 การแปรสัณ্হีในโลหะและโลหะผสม	154
5.1.1 ระบบเหล็กและคาร์บอน (iron–carbon system)	178
5.1.2 การพัฒนาของโครงสร้างจุลภาคในโลหะผสมเหล็กคาร์บอน	183
5.1.3 จนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาสถานะของแข็ง (kinetics of solid-state reactions)	191
5.2 การแปรสัณ্হีในเซรามิก	199
5.2.1 แผนภาพเฟสเซรามิกที่มีส่วนประกอบ 1 ส่วนประกอบ (one component phase diagrams)	201
5.2.2 แผนภาพเฟสที่มีส่วนประกอบ 2 ส่วนประกอบ (two component phase diagrams)	205
5.3 การแปรสัณ্হีในพอลิเมอร์	224
เอกสารอ้างอิง บทที่ 5	233
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5	235
ด้านนี้	239

บทนำ

การศึกษาเรื่องการแปลงเฟสในวัสดุมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับศาสตร์ของวัสดุและสาขานี้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเฟสที่อยู่ในวัสดุมีผลต่อสมบัติและสมรรถนะของวัสดุเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการพัฒนาวัสดุในระดับอุตสาหกรรม อาทิ โลหะ เชรามิกและแก้ว นักวัสดุศาสตร์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเรื่องของเฟสเป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเกิดเฟสในวัสดุ ดังจะเห็นตัวอย่างจากการคิดค้นกฎของเฟส (phase rule) โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันโยเซียห์ วิลลาร์ด กิบบส์ (Josiah Willard Gibbs) ที่พัฒนามาจากกฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิกส์ โดยได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิกส์เพียงพอจะสามารถคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างเฟสในสมดุลหนึ่งๆ ได้” เป็นต้น เนื่องจาก การศึกษาความสัมพันธ์ของเฟสอาศัยการพิจารณาระบบของเฟสที่อยู่ในสมดุล ซึ่ง มักแสดงความสัมพันธ์โดยอาศัยแผนภาพของอุณหภูมิ–ส่วนประกอบ–ความดัน (temperature–composition–pressure diagrams) แต่ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมักจะเป็นไปได้ยากที่จะสร้างระบบที่อยู่ในสมดุล เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง อาทิ ปัจจัยเชิงจนพลศาสตร์ (kinetic condition) เป็นต้น ทั้งนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การศึกษาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเฟสยังมีไม่มากหรือไม่ค่อยสมบูรณ์ในระบบของวัสดุต่างๆ

อย่างไรก็ตามนักวัสดุศาสตร์ควรทำความเข้าใจพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎของเฟส เพื่อนำไปสร้างแผนภาพเฟส (phase diagrams) ของวัสดุได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกตัวแปรในการผลิตวัสดุให้มีสมบัติและสมรรถนะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี หนังสือเรื่อง “การแปลงเฟสในวัสดุ” เล่มนี้จึงได้รวบรวมหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจเรื่องเฟสและการแปลงเฟสในวัสดุ รวมถึงวิธีการสร้างเฟสโดยแกรมและการประยุกต์เฟสโดยแกรมในวัสดุต่างๆ และเนื่องจากโครงสร้างอุลภาคนอกวัสดุสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เฟสในเชิง

คุณภาพ (qualitative analysis) และปริมาณ (quantitative analysis) ได้ ผู้เขียนจึงได้ เริ่มต้นบทที่ 1 และ 2 ในเรื่องของโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ การสังเกตและจำแนก เชิงปริมาณของโครงสร้างจุลภาค ซึ่งจะเน้นในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง จุลภาคของวัสดุต่างๆ และแนะนำเทคนิคสำคัญที่ใช้ในการหาโครงสร้างจุลภาคของ วัสดุในเบื้องต้น อีกด้วย ส่วนในบทที่ 3 ในหัวข้อพัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคใน วัสดุ จะอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกลایสภาพเป็นของแข็ง (solidification) ของวัสดุ โดยอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับการตกผลึกและการเติบโตของผลึก ซึ่งจะ เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของเฟสที่พบในวัสดุหลังจากที่ผ่านกระบวนการซึ่งรูปใน รูปแบบต่างๆ ลักษณะที่ 4 และ 5 จะอธิบายถึงแผนภาพเฟสและการแปลงเฟสใน วัสดุ ซึ่งจะอธิบายถึงกฎของเฟสและการสร้างเฟสโดยแก้กรมทั้งในแบบเอกภาค (unary) ทวิภาค (binary) และไตรภาค (ternary phase diagram) อีกทั้งยังจะ ยกตัวอย่างแผนภาพเฟสที่สำคัญในวัสดุต่างๆ อาทิ โลหะ เซรามิกและพอลิเมอร์ เป็น ต้น

ผู้เขียนคาดว่าหนังสือเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาในสาขา วัสดุศาสตร์ได้ทั้ง สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง และนักศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ผู้เขียนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อนักวิเคราะห์และนักวิเคราะห์รวมวัสดุ หรือนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตวัสดุ ได้ไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังอาจเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่มีความ สนใจในเรื่องของการผลิตวัสดุอีกด้วย

ตำราเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาของผู้ร่วมงานทุกคนใน ห้องปฏิบัติการวิจัยอิเล็กโทรเซรามิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันชมศิริ ศาสตราจารย์ ดร. กอบกุญชี รุจิธนาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุม ชิลเสรียม นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชุมเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรพร เพกເກາະ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุพล คำปวนสาย

อาจารย์ ดร.เกิด ดิษยชูวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์วงศ์ คุณชนะวัฒน์ ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนให้ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ให้เสร็จ อีกทั้ง คุณดวงพร เล็กสวัสดิ์ ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มนี้และยังช่วยพิมพ์ ตรวจทาน และแก้ไขจัดรูปเล่มให้สมบูรณ์

สุดท้ายนี้ผู้เขียนต้องกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังวาลย์ เพ็งพัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐศรี เพ็งพัด ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของผู้เขียน ท่านทั้งสองยังช่วยปรับแก้ภาษาในหลายๆ บทของหนังสือเล่มนี้ และสำคัญไปกว่านั้นคือ ท่านทั้งสองเป็นต้นแบบที่สำคัญให้แก่ผู้เขียน และมีความเมตตาอย่างไม่มีประมาณต่อ ผู้เขียนมาตลอดชีวิต ถ้าไม่มีท่านทั้งสองผู้เขียนคงไม่สามารถดำเนินชีวิตมาถึงจุดๆ นี้ได้

กมลพรรณ เพ็งพัด

บทที่ 1

โครงสร้างจุลภาคของวัสดุ

(Microstructures of materials)

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาค้นคว้าหาวัสดุชนิดใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ การลงทุนและการใช้งานทางด้านวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของเทคโนโลยีด้านวัสดุ โดยเริ่มมีการพัฒนามาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1950 อาทิ เช่น สารกึ่งตัวนำ (semiconductor) สำหรับคอมพิวเตอร์ (computers) ผลึกเหลว (liquid crystal) สำหรับหน่วยแสดงผล (displays) อิเล็กโทร-ไลต์ของแข็ง (solid electrolytes) สำหรับแบตเตอรี่สมรรถนะสูง (high performance batteries) และแก้วโลหะ (metallic glasses) สำหรับหม้อแปลงกำลังสูญเสียต่ำ (low-loss power transformers) ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัสดุมีส่วนสำคัญในการนำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นการพัฒนาวัสดุให้มีสมบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือการคิดค้น ประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมทางด้านวัสดุใหม่ๆ น่าจะเป็นการส่งเสริมให้มีโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไปได้ในอนาคต


การเข้าถึงกระบวนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวัสดุดังที่กล่าวมาข้างต้น ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่สำคัญหลายด้าน เริ่มตั้งแต่ความเข้าใจขั้นพื้นฐานขององค์ประกอบทางเคมีและพันธะในวัสดุหนึ่งๆ รวมไปถึงความสามารถในการนำกระบวนการผลิตไปใช้เดียวย่างมีประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างวัสดุที่มีคุณภาพสูงและมีราคาที่เป็นที่ยอมรับได้ ทั้งนี้หนึ่งในองค์ความรู้ที่สำคัญและขาดไม่ได้คือ การศึกษาโครงสร้างของวัสดุ (structure of materials) ในด้านหนึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการผลิตวัสดุ (materials processing) และโครงสร้าง (structure) ส่วนอีกด้านหนึ่งคือความเชื่อมโยงระหว่างสมบัติของวัสดุ (materials properties) และโครงสร้าง ในกรณีของสมบัติของวัสดุจะรวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการ

ทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) และแง่มุมเชิงคุณภาพ (qualitative aspects) ของสมรรถนะเชิงวิศวกรรม (engineering performance)

การเชื่อมโยงองค์ความรู้แบบพหุวิทยาการ (multidisciplinary) ของวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม (materials science and engineering: MSE) ประกอบด้วยหลักสำคัญสี่ด้านคือ กระบวนการผลิต (processing) โครงสร้าง (structure) สมบัติ (properties) และสมรรถนะ (performance) ดังบรรจุไว้ที่มุมของผลึกทรงเหลี่ยมลี่หน้า (tetrahedron) ดังแผนภาพในรูปที่ 1.1 ซึ่งสามารถเรียกโดยย่อว่าทรงเหลี่ยมลี่หน้าของวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม หรือเอ็มเอกซี เททราหีดรอต (MSE tetrahedron) โดย Allen และ Thomas เป็นผู้สร้างและคิดคัน ในปี ค.ศ. 1999 [1] ซึ่งได้แสดงความสำคัญของการเลือกแบบจำลองทรงเหลี่ยมลี่หน้าว่า ทุกๆ มุมทั้งสี่ได้ถูกเชื่อมต่อกันด้วยเส้นขอบที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันในทุกๆ มุม แสดงถึงความเชื่อมโยงของหลักสำคัญทางวัสดุศาสตร์ทั้งสี่ด้าน โดยในแต่ละด้านสามารถเชื่อมต่อกันทั้งหมดนั้นเอง และยังเสริมอีกว่าการที่บรรจุ “โครงสร้าง หรือ structure” ไว้ที่มุมบนสุดของ MSE tetrahedron เพราะผู้เขียนมีความเชื่อว่า “ความเข้าใจและความคุ้นเคยในเรื่องของโครงสร้างของวัสดุ” เป็นสิ่งที่สามารถแบ่งกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาด้านวัสดุและวิศวกรรม ออกจากนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่ใช้วัสดุในสาขาอื่นๆ แนวคิดทางด้านโครงสร้างจึงเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาวัสดุและการนำวัสดุไปใช้อย่างเหมาะสม

สามารถยืมและติดตามหนังสือใหม่ได้ที่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib

<http://lib.rmutp.ac.th/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00101937>



Title	การเปลี่ยนเฟสในวัสดุ = Phase transformation in materials / กมลพิรรณ เพ็งฟัด.
Author	กมลพิรรณ เพ็งฟัด
Publication	เชียงใหม่ : สยามพิมพ์นานา, 2561
Edition	พิมท์ครั้งที่ 1
Detail	254 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม
Subject	วัสดุศาสตร์.(+) วัสดุ.(+)
Location	NBL
Source Types	Book

